

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**LDS BE859****FIN****W1N1679871A711258**

Vertragsnummer

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.06.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)		

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.06.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch . Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.06.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.06.2025 um 11:00 Uhr durch , ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Die Unterlagen wurden eingesehen und werden als Anlage versendet:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden erhöhte Lackschichten an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Motorhaube*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Lackschichten nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen	LDS BE859
Tag der Erstzulassung	20.02.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.02.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

02 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	GLS -Klasse (BM 167)(03.2019->) / GLS 600 Maybach 4Matic (167.987)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2222 / AAA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N1679871A711258
Radstand	3135
Türen	5
Sitzplätze	4
Farbe (Hersteller) / Farbe (Hersteller)	High-Tech-Silber / Nautikblau
Lackierung	Wasserbasis / 2-Schicht / 922 / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Leder / Weiß
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	410 kW / 3982 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	5.545

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 40 R 23 107 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO-S FSL	S / O	7 mm
rechts	285 / 40 R 23 107 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO-S FSL	S / O	7 mm
2 links	325 / 35 R 23 111 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO-S FSL	S / O	7 mm
rechts	325 / 35 R 23 111 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO-S FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.04.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel Oberteil Leder Nappa, Außenspiegel Wagenfarbe, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Chrom-Paket, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie Standard, Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar), Einstiegsleisten beleuchtet, Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb), Executive-Sitze, Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter hinten mit Kühlfunktion / Wärmefunktion, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Innenausstattung: Zierteile Exklusiv (erweiterter Umfang), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Go-Paket, Klimaanlage im Fond, Klimaautomatik (Thermotronic), Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), Komfort-Paket Akustik, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe, Lautsprecher-System mit Centerlautsprecher + Bassbox, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Memory-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 426 kW (Motor 4,0 Ltr. - 410 kW CGI), Motorhaube mit Powerdome, Multibeam LED, Multikontursitze im Fond inkl. PRE-SAFE und Massagefunktion, Multimediasystem MBUX (Fond Tablet), Navigationssystem: Festplattenavigation, Panorama-Schiebedach, Park-Paket mit 360° Kamera, Radstand 3135 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag (Sidebag) hinten, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (Chauffeurstellung), Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Smartphone integriert, Sonnenschutzrollo an Türscheiben

hinten, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Standard Interieur, Trittbretter seitlich elektr. ausfahrbar, beleuchtet, USB-Anschlüsse, Vorrüstung Navigationsdienste

Sonderausstattung

2-Farben-Lackierung, Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt, Aktives Federungs-/Dämpfersystem (E-Aktive Body Control), Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Ausstattungs-Paket: Energizing Plus, Ausstattungs-Paket: designo Exklusiv (Leder), Ausstattungs-Paket: designo-Leder, Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth), Business-Telefonie im Fond, Diebstahlschutz-Paket Plus, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Editon 100, Entertainment-System im Fond (2 Bildschirme), Fahrassistenz-Paket Plus, Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist), Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zusätzlich, Feuerlöscher, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Hochflor, Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion, Halter Champagnerkelche, Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Induktionsladeschale für Smartphone im Fond, Innenausstattung: First-Class Fond (High Class Fond), Innenausstattung: designo-manufaktur Klavierlack flowing lines, Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Kopfhörer 2 Stück (ohne Kabel), Kühlbox Mittelarmlehne hinten, LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x23 / 11,5x23 (Schmiederad, Vielspeichen, hochglanzpoliert), Lenkrad (Holz/Leder), Lenkrad heizbar, Multifunktions-Telefonie, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, Servoschliessung für Türen, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa Kristall-Weiß / silbergrau Pearl, Steckdose 230V, Surround-System Burmester High-End, Vorrüstung Entertainment-System im Fond, Vorrüstung car sharing, Zusatzheizung (Standheizung)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 17.12.2024.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felgen rechts verschrammt, erneuern (Bild 14, 15, 16, 17); Dachholm links Lackschaden/Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13).

Fehlende Teile

Zweitschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Motorraum



Bild 6 : Kofferraum



Bild 7 : Trittbrett links



Bild 8 : Trittbrett rechts



Bild 9 : Typenschild/Fahrgestellnummer




Bild 10 : Wartungsnachweis



Bild 11 : Pannenset



Bild 12 : Dachholm links Lackschaden/Umweltschaden




Bild 13 : Dachholm links Lackschaden/Umweltschaden



Bild 14 : Felgen rechts verschrammt




Bild 15 : Felgen rechts verschrammt




Bild 16 : Felgen rechts verschrammt



Bild 17 : Felgen rechts verschrammt



Bild 18 : gemessene Lackschichtstärken



Bild 19 : Innenraum



Bild 20 : Innenraum