

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**D UA1010****FIN WP1ZZZ952RLB25446**

Vertragsnummer

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.12.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

| | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|--|-------------------|----------------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | | |

vom 16.12.2024

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.12.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch auf Wunsch des Leasinggebers. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.12.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.12.2024 um 14:15 Uhr durch einer bevollmächtigten Person.

ohne Anwesenheit

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

| | |
|-------------------------------|------------|
| Haltereintrag | D UA1010 |
| Kennzeichen | |
| Tag der Erstzulassung | 12.07.2023 |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 26.10.2023 |

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 07 / 2026

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Porsche |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | Macan (Typ 95BA)(11.2013->) / Macan S OPF (EURO 6d) |
| Aufbauart | Kombi |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| HSN / TSN | 0583 / AMM |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WP1ZZZ952RLB25446 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Farbe (Hersteller) | Kreide |
| Lackierung | Uni / Wasserbasis / 2-Schicht / LM9A |
| Polster / Farbe | Leder / Schwarz |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin |
| Motorart / Zylinderanzahl | V-Motor / 6 |
| Leistung / Hubraum | 280 kW / 2894 cm ³ |
| Schadstoffklasse | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 7 |
| Felgen | Leichtmetall |
| Km-Stand abgelesen | 10.751 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------|---------------------|-------------------------|-----|-------------|
| 1 links | 265 / 40 R 21 101 Y | Pirelli / P Zero N0 FSL | S/O | 6 mm |
| rechts | 265 / 40 R 21 101 Y | Pirelli / P Zero N0 FSL | S/O | 6 mm |
| 2 links | 295 / 35 R 21 103 Y | Pirelli / P Zero N0 FSL | S/O | 6 mm |
| rechts | 295 / 35 R 21 103 Y | Pirelli / P Zero N0 FSL | S/O | 6 mm |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Automatisches Bremsen Differential (ABD), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 95 Ah, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremssättel Titan-Grau lackiert, Dachspoiler schwarz hochglänzend, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsblenden (Aluminium), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Getränkehalter, Heckdiffusor lackiert, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Serienausstattung Kunstleder / Race-Tex, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 3-Zonen, Komfort-Kopfstützen, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Modelljahr 2022, Modellpflege (2), Motor 2,9 Ltr. - 280 kW V6 Turbo KAT, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Nebelscheinwerfer, Nichtraucher-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Porsche Stability Management (PSM), Porsche Traction Management (PTM), Radstand 2807 mm, Reifen vorn/hinten: 235/60 R18 ...V / 255/55 R18 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsysteem, Rücksitzlehne geteilt, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensor, Seitenairbag vorn, Sicherheitsgurte schwarz, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder, Sound-Package Plus, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Audio, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Ablage für Smartphone, Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege, Anhängerkupplung elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Dachreling mit Dachleisten, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige, Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Hauptscheinwerfer LED, schwarz, inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), Heckmittelteil lackiert, Komfortzugang (Schlüssellose Türentriegelung), Kopfstützen vorn und hinten mit Porschewappen, Kraftstofftank: 75 Ltr., LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x21 / 10x21 (Exclusive Design Sport, Tiefschwarz-Metallic), Lenkrad heizbar (GT Sport / Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Luftfederung elektronisch geregelt, Luftleitelement seitlich Sideblade schwarz hochglänzend, Panorama-Schiebedach zweiteilig vorn elektrisch, Porsche Car

Connect, Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul, Radioempfang digital (DAB+), Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig, Rückfahrkamera, Schriftzug Porsche + Modellbezeichnung lackiert, Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe Sportdesign, Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig), Sitzbelüftung vorn, Sitzheizung vorn, Sport-Auspuffanlage, Endrohre schwarz, Sport-Chrono-Paket, Sprachsteuerung System, Standheizung, Türgriffe außen schwarz lackiert (Hochglanz), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 8, 9).

Fehlende Teile

Zweitschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Motorraum



Bild 6 : Kofferraum



Bild 7 : Typenschild/Fahrgestellnummer



Bild 8 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 9 : Felge hinten rechts verschrammt